

お名前	様	車名	セレナ	フロント担当者	諸永 和雄
郵便番号		ナンバー	広島-300-そ	整備担当者	竹林 佳祐
住所	広島県広島市	入庫日	R01-10-04	走行距離	78646 km
電話番号	082-	初年度登録日	H20-10	車検満了日	R01-10-16
携帯番号		車台番号	CC25-	型式指定番号	15331
		型式	DBA-CG25	類別区分	37

検査料 / 検査諸費用計算		金額
自賠責保険料 (24 ヶ月)		25,830
重量税印紙代		32,800
検査・登録印紙代		1,200
自動車税		
車検証送付代		0
郵便切手代		
	諸費用合計金額	59,830
検査料		14,300
マッハ会員割引		
納税証明再発行		0
だんだん割引 3回目 ステッカーあり		-5,500
早期割引		-550
	検査料等合計金額	8,250

番号	作業名	個数	部品代	工賃	金額
1	ブレーキフルード交換	1	5,000	0	5,000
2	エンジンオイル交換	1	1,800	0	1,800
3	ラジエターキャップ	1	1,500	0	1,500
4	右フォグ球交換	1	2,800	0	2,800
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					
		小計合計			11,100 円
		消費税			1,110 円
		追加整備合計			12,210 円
		支払合計金額			80,290 円

番号	分類名	点検名	信号	点検結果
001	その他	車体と車検証の登録番号、車体番号の一致	青	
002	ブレーキ	ブレーキフルードタンクの油量	青	
003	ブレーキ	ブレーキフルードの劣化	赤	
004	ブレーキ	ブレーキマスターシリンダーの漏れ	青	
005	ブレーキ	ブレーキマスターシリンダー・機能・磨耗・損傷	青	
006	エンジン	エンジンオイル油量	青	
007	エンジン	エンジンオイルの劣化	黄	
008	エンジン	ベルトの緩み・損傷	黄	
009	エンジン	エアエレメントの目詰まり	黄	
010	エンジン	点火プラグの磨耗・汚れ・点火時期	青	
011	エンジン	ディストリビューターキャップ磨耗・汚れ・リーク	青	
012	ハンドル周り	パワステオイルタンクの油量	青	
013	ハンドル周り	パワステオイルの劣化	青	
014	クラッチ・ミッション	オートマオイルの油量	青	
015	クラッチ・ミッション	オートマオイルの劣化	赤	
016	クラッチ・ミッション	クラッチペダルの遊び・床板との隙間		
017	クラッチ・ミッション	クラッチの滑り		
018	クラッチ・ミッション	クラッチフルードタンクの油量		
019	クラッチ・ミッション	クラッチフルードの劣化		
020	クラッチ・ミッション	クラッチフルードの漏れ		
021	冷却装置	冷却水の漏れ	黄	
022	冷却装置	冷却水タンクレベル	青	
023	冷却装置	LLCの劣化	青	-20 °C
024	冷却装置	ラジエーターキャップの機能(圧力・漏れ)	赤	
025	冷却装置	エアコンフィルター汚れ・目詰まり	青	
026	バッテリー	バッテリーサイズ	青	(95D23L
027	バッテリー	バッテリー液量	青	
028	バッテリー	バッテリー電圧	青	13.00 V
029	バッテリー	バッテリーターミナルの接続状態	青	
030	バッテリー	電気配線の接続部の緩み・損傷	青	
031	燃料装置	リンク機構・スロットルバルブ・チョークバルブの作動	青	
032	燃料装置	フェーエルホース・パイプ取付部の緩み・損傷	青	
033	燃料装置	燃料漏れ	青	
034	マフラー	メタリングバルブの作動・配管の損傷	青	
035	マフラー	ブローバイガス還元装置・配管装置	青	
036	マフラー	燃料蒸発ガス排出抑止装置配管の損傷	青	
037	マフラー	チャコールキャニスターの詰まり・損傷	青	
038	マフラー	触媒(排出ガス減少装置)取付部の緩み・損傷	青	
039	マフラー	二次空気供給装置の機能	青	
040	マフラー	排気ガス再循環装置の機能	青	
041	マフラー	減速時排気ガス減少装置の機能	青	
042	マフラー	一酸化炭素発散防止装置・取付部の緩み・損傷	青	
043	タイヤホイール	ホイールベアリングのガタ・異音	青	
044	タイヤホイール	ホイールの強度(純正・JWL)	青	
045	タイヤホイール	タイヤサイズ	青	195 / 65 R 15
046	タイヤホイール	タイヤ空気圧・亀裂・損傷	青	
047	タイヤホイール	タイヤの磨耗(残り溝) ※注釈[前左/前右/後左/後右]	青	6.0/6.0/5.0/5.0(0.0/0.0/0.0/0.0)ミリ
048	タイヤホイール	タイヤがフェンダーからはみ出していないか	青	
049	タイヤホイール	ナットボルトの緩み	青	
050	ガラス類	Fウインドーヒビ割れ・フィルムやステッカーの貼付け	青	
051	ガラス類	Fドアウインドーヒビ割れ・フィルムやステッカーの貼付け	青	
052	ガラス類	ワイパーの機能・ゴムの損傷・劣化	黄	
053	保安装置	車枠・車体の緩み・損傷・ドアの状態	青	
054	保安装置	規格の保護仕切棒の有無		
055	保安装置	最大積載量表示(ステッカー・車体後部)の有無		
056	保安装置	バックミラー、後部反射器、取付・機能・損傷	青	
057	ハンドル周り	ホイールアライメントの測定	青	IN-01.2 mm

058	ブレーキ	ブレーキペタルの遊び・作動	青	
059	ブレーキ	サイドブレーキレバーの引き代・作動	青	
060	保安装置	スピードメーターの測定	青	35.1 km/h
061	保安装置	ハンドルにホーンマークの有無	青	
062	保安装置	ハンドルの操作具合・ペダルゴムの状態	青	
063	保安装置	ホーンの機能・標準音程・音色	青	
064	保安装置	シートベルト・ヘッドレストの有無・機能	青	
065	保安装置	ウインドウォッシャー液の量と噴射状態	青	
066	保安装置	メーター照明・球切れの有無	青	
067	保安装置	走行用ビームモニターランプ・球切れの有無	青	
068	保安装置	ウインカー・ハザードモニターランプ・球切れの有無	青	
069	保安装置	サイドブレーキモニターランプ・球切れの有無	青	
070	保安装置	サンフレア(発煙筒)・有無・期限	青	
071-1	マフラー	排気ガスの測定	青	CO 00.00 %
071-2	マフラー	排気ガスの測定	青	HC 0000.0 PPM
072	マフラー	排気ガスの測定 黒鉛		
073	ランプ類	ヘッドライト・球切れの有無・レンズの損傷	黄	
074	ランプ類	ヘッドライト光軸測定(上下・左右)光度	黄	
075	ランプ類	ウインカーの正常な点滅・損傷	青	
076	ランプ類	ハザードランプの正常な点滅・損傷	青	
077	ランプ類	バックランプ・球切れの有無・損傷	青	
078	ランプ類	ブレーキランプ・球切れの有無・損傷	青	
079	ランプ類	ナンバープレートランプ・球切れの有無・損傷	青	
080	ランプ類	車幅灯・尾灯・球切れの有無・損傷	青	
081	ランプ類	フォグランプ取付位置	青	
082	ランプ類	フォグランプ取付個数・明るさ	赤	
083	ハンドル周り	ギヤボックスのガタ・機能	青	
084	ハンドル周り	ロッドアーム類・緩み・ガタ・損傷	黄	
085	ハンドル周り	ボールジョイント・ダストブーツの亀裂・損傷	青	
086	クラッチ・ミッション	ドライブシャフトの亀裂・損傷	青	
087	クラッチ・ミッション	ドライブシャフトブーツの亀裂・損傷	青	
088	クラッチ・ミッション	プロペラシャフトの亀裂・損傷・緩み		
089	サスペンション	ショックアブソーバーの油漏れ・損傷	青	
090	クラッチ・ミッション	エンジン・ミッション取付部の緩み・損傷	青	
091-1	ブレーキ	Fディスクブレーキパットの厚み測定	黄	右 04.0 mm
091-2	ブレーキ	Fディスクブレーキパットの厚み測定	黄	左 04.0 mm
092-1	ブレーキ	Rディスクブレーキパットの厚み測定	青	右 06.0 mm
092-2	ブレーキ	Rディスクブレーキパットの厚み測定	青	左 06.0 mm
093	ブレーキ	Fディスクローターの磨耗・損傷	青	
094	ブレーキ	Rディスクローターの磨耗・損傷	青	
095	ブレーキ	Fディスクキャリパーの漏れ・損傷	青	
096	ブレーキ	Rディスクキャリパーの漏れ・損傷	青	
097	ブレーキ	ドラムの磨耗・損傷		
098-1	ブレーキ	ブレーキライニングの厚み測定		
098-2	ブレーキ	ブレーキライニングの厚み測定		
099	ブレーキ	ホイールシリンダーの漏れ・損傷		
100	ブレーキ	ブレーキホースの漏れ・損傷	青	
101	ブレーキ	ロッド・ケーブル類の緩み・ガタ・損傷	青	
102	ブレーキ	ブレーキパイプの漏れ・損傷	青	
103	エンジン	エンジンオイルの漏れ	青	
104	ハンドル周り	パワステオイルの漏れ	青	
105	クラッチ・ミッション	オートマオイルの漏れ	青	
106	クラッチ・ミッション	トランスミッションオイルの油量		
107	クラッチ・ミッション	トランスミッションオイルの漏れ		
108	クラッチ・ミッション	デファレンシャルオイルの油量	青	
109	クラッチ・ミッション	デファレンシャルオイルの漏れ	青	
110	マフラー	マフラーの機能(社外、音)・取付位置(はみ出し等)	青	
111	マフラー	マフラー取付部の緩み・損傷	青	
112	マフラー	遮熱板の取付部緩み・損傷	青	
113	エンジン	タイミングベルト交換時期	青	

本日、お客さまのお車を点検させていただきました。結果は以上の通りとなっております。

点検結果をご確認の上、適切なメンテナンスを実施なさってください。どうもありがとうございました。



お名前	様	車 名	セレナ	フロント担当者	諸永 和雄
郵便番号	731-5152	ナンバー	広島-300-	整備担当者	竹林 佳祐
住 所	広島県広島市	入庫日	R01-10-04	走行距離	78646 km
		初年度登録日	H20-10	車検満了日	R01-10-16
電話番号	082- -)	車台番号	CC25-	型式指定番号	15331
携帯番号		型 式	DBA-CC25	類別区分	37

[illegible]

番号	作業名	個数	部品代	工賃	金額
1	左外タイロッドエンドブーツ交換	1		5,000	5,000
2	右外タイロッドエンドブーツ交換	1		5,000	5,000
3	Fブレーキパッド交換	1	13,800	0	13,800
4	オートマオイル交換（CVTオイル）	1	7,200	5,000	12,200
5	エアーエレメント交換	1	4,000	0	4,000
6	オイルエレメント交換（ガソリン）	1	2,500	0	2,500
7	ファンベルト交換 リブ	1	4,690	6,400	11,090
8	ラジエター漏れ修理	1	0	0	0
9	ウォーターポンプ交換	1	0	0	0
10	右ヘッドライト磨き	1	0	1,500	1,500
11	左ヘッドライト磨き	1	0	1,500	1,500
12	R・右ワイパーブレード	1	1,400	0	1,400
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					